



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO

Município: Papagaios / Minas Gerais.

Objeto: Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Contratada: CGC Construtora Gonçalves Capanema LTDA

Engenheiro Responsável: Anderson Capanema

Prefeito Municipal: Rislaine de Faria Cançado

Fiscal do Contrato: Karina Erica de Oliveira



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 1 – Execução de tapume para fechamento de obra



Foto 2 – Execução de tapume para fechamento de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 3 - Execução de tapume para fechamento de obra




Foto 4 - Execução de tapume para fechamento de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 5 - Execução de tapume para fechamento de obra



Foto 6 - Execução de tapume para fechamento de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 7 - Execução de barracão de obra com sanitário e depósito



Foto 8 - Execução de barracão de obra com sanitário e depósito



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 9 – Execução de barracão de obra com sanitário e depósito



Foto 10 – Execução de barracão de obra com sanitário e depósito



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 11 – Execução de barracão de obra com sanitário e depósito



Foto 12 – Execução de barracão de obra com sanitário e depósito



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 13 – Execução de barracão de obra com sanitário e depósito



Foto 14 – Execução de barracão de obra com sanitário e depósito



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 15 - Execução de sanitário do barracão de obra



Foto 16 – Execução de tapume para fechamento de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 17 - Execução de ligação provisória de água



Foto 18 - Execução de tapume para fechamento de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 19 – Execução de barracão de obra



Foto 20 – Execução de tapume para fechamento de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 21 – Limpeza e remoção de cerca de divisa



Foto 22 – Execução de tapume para fechamento de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 23 - Execução de barracão de obra



Foto 24 - Execução de tapume para fechamento de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 25 – Execução de tapume para fechamento de obra



Foto 26 – Execução de tapume para fechamento de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 27 - Execução de tapume para fechamento de obra



Foto 28 - Execução de tapume para fechamento de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 29 – Placa de obra



Foto 30 - Placa de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 31 - Placa de obra



Foto 32 - Placa de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 33 – Execução de tapume para fechamento de obra



Foto 34 – Execução de telhado do barracão de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 35 - Execução de telhado do barracão de obra



Foto 36 - Execução de telhado do barracão de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 37 – Execução de tapume para fechamento de obra



Foto 38 - Execução de telhado do barracão de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 39 – Execução de telhado do barracão de obra



Foto 40 – Acerto e concretagem de piso dos barracões de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 41 – Acerto e concretagem de piso dos barracões de obra



Foto 42 - Acerto e concretagem de piso dos barracões de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 43 - Acerto e concretagem de piso dos barracões de obra



Foto 44 - Acerto e concretagem de piso dos barracões de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 45 - Acerto e concretagem de piso dos barracões de obra



Foto 46 - Acerto e concretagem de piso dos barracões de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 47 - Execução de redes hidrossanitárias do banheiro do barracão de obra



Foto 48 - Execução de redes hidrossanitárias do banheiro do barracão de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 49 – Execução de redes hidrossanitárias do banheiro do barracão de obra



Foto 50 – Execução de redes hidrossanitárias do banheiro do barracão de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 51 – Ligação provisória de água



Foto 52 - Execução de rede de esgoto do sanitário do barracão de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 53 – Execução dos barracões de obra



Foto 54 – Execução dos barracões de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 55 – Limpeza, corte e aterro para execução de terraplanagem

Foto 56 – Limpeza, corte e aterro para execução de terraplanagem



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 57 – Limpeza, corte e aterro para execução de terraplanagem



Foto 58 – Limpeza, corte e aterro para execução de terraplanagem



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 59 – Limpeza, corte e aterro para execução de terraplanagem



Foto 60 – Execução de mesa para o barracão de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 61 – Execução de suporte para caixa d'água do barracão de obra




Foto 62 – Execução de ligações hidrossanitárias do banheiro e concretagem de piso



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 63 – Execução de ligações hidrossanitárias do banheiro do barracão de obra



Foto 64 – Execução de ligações hidrossanitárias



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 65 – Execução de ligações hidrossanitárias



Foto 66 – Execução de ligações hidrossanitárias



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 67 – Execução de fundação muro de arrimo



Foto 68 – Execução de fundação muro de arrimo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 69 – Execução de fundação muro de arrimo



Foto 70 – Execução de fundação muro de arrimo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 71 – Execução de fundação muro de arrimo



Foto 72 – Execução de fundação muro de arrimo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 73 – Execução de fundação muro de arrimo



Foto 74 – Execução de fundação muro de arrimo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 75 – Execução de fundação muro de arrimo



Foto 76 – Execução de fundação muro de arrimo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 77 – Execução de gabarito de obra



Foto 78 – Execução de gabarito de obra e Execução de fundação do muro de arrimo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 79 – Execução de fundação muro de arrimo



Foto 80 – Execução de fundação muro de arrimo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 81 – Execução de muro de arrimo



Foto 82 – Execução de muro de arrimo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 83 – Execução de muro de arrimo



Foto 84 – Execução de muro de arrimo e concretagem de pilares



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 85 – Execução de muro de arrimo e concretagem de pilares



Foto 86 – Execução de muro de arrimo e concretagem de pilares



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 87 – Execução de muro de arrimo e concretagem de pilares



Foto 88 – Execução de muro de arrimo e concretagem de pilares



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 89 – Execução de muro de arrimo e concretagem de pilares



Foto 90 – Execução de muro de arrimo e concretagem de pilares



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 91 – Execução de muro de arrimo e concretagem de pilares



Foto 92 – Execução de muro de arrimo e forma e concretagem de pilares



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 93 – Execução de muro de arrimo e forma e concretagem de pilares



Foto 94 – Execução de rejunte em muro de arrimo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 95 – Execução de rejunte em muro de arrimo



Foto 96 – Execução de rejunte em muro de arrimo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 97 – Execução de rejunte em muro de arrimo



Foto 98 – Execução de muro de arrimo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 99 – Execução de muro de arrimo



Foto 100 – Execução de muro de arrimo e concretagem de pilares



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 101 – Execução de cinta do muro de divisa



Foto 102 – Execução de muro de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 103 – Execução de muro de divisa



Foto 104 – Armação e concretagem de cintas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 105 – Armação e concretagem de cintas



Foto 106 – Execução de muro de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 107 – Execução de muro de divisa



Foto 108 – Execução de muro de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 109 – Execução de muro de divisa



Foto 110 – Forma e concretagem de cintas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 111 – Forma e concretagem de cintas e pilares



Foto 112 – Forma e concretagem de cintas e pilares



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 113 – Execução de muro de divisa



Foto 114 – Execução de muro de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 115 – Execução de muro de divisa



Foto 116 – Execução de muro de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 117 – Execução de rede de drenagem de 600mm



Foto 118 – Execução de rede de drenagem de 600mm



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 119 – Execução de rede de drenagem de 600mm



Foto 120 – Execução de rede de drenagem de 600mm



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 121 – Execução de rede de drenagem de 600mm



Foto 122 – Acerto de fundo de vala e concretagem de berço



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 123 – Acerto de fundo de vala e concretagem de berço



Foto 124 – Acerto de fundo de vala e concretagem de berço



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 125 – Acerto de fundo de vala e concretagem de berço



Foto 126 – Acerto de fundo de vala e concretagem de berço



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 127 – Execução de rede de drenagem de 600mm



Foto 128 – Assentamento de manilhas de 600mm



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 129 – Assentamento de manilhas de 600mm



Foto 130 – Assentamento de manilhas de 600mm



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 131 – Assentamento de manilhas de 600mm



Foto 132 – Assentamento de manilhas de 600mm



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 133 – Assentamento de manilhas de 600mm



Foto 134 – Execução de caixa de drenagem



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 135 – Execução de rede de drenagem de 600mm



Foto 136 – Execução de rede de drenagem de 600mm



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 137 – Execução de rede de drenagem de 600mm



Foto 138 – Concretagem de “travesseiro” da rede de drenagem



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 139 – Concretagem de “travesseiro” da rede de drenagem



Foto 140 – Execução de caixa de drenagem



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 141 – Execução de caixa de drenagem



Foto 142 – Aterro compactado da rede de drenagem



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 143 – Execução de caixa de drenagem



Foto 144 – Aterro compactado da rede de drenagem



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 145 – Aterro compactado da rede de drenagem



Foto 146 – Execução de muro de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 147 – Execução de muro de divisa



Foto 148 – Execução de aterro compactado da construção



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 149 – Execução de aterro compactado da construção



Foto 150 – Execução de muro de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 151 – Execução de muro de divisa



Foto 152 – Execução de muro de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 153 – Execução de aterro compactado da construção



Foto 154 – Execução de aterro compactado da construção



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 155 – Execução de aterro compactado da construção



Foto 156 – Execução de aterro compactado da construção



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 157 – Execução de aterro compactado da construção



Foto 158 – Execução de muro de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 159 – Execução de fundação do muro de divisa



Foto 160 – Execução de fundação do muro de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 161 – Execução de muro de divisa



Foto 162 – Execução de muro de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 163 – Execução de muro de divisa



Foto 164 – Execução de muro de arrimo e tapume de fechamento de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 165 – Execução de tapume de fechamento de obra



Foto 166 – Execução de tapume de fechamento de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 167 – Execução de tapume de fechamento de obra



Foto 168 – Execução de tapume de fechamento de obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 169 – Execução de muro de divisa



Foto 170 – Execução de muro de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 171 – Execução de muro de divisa



Foto 172 – Aplicação de impermeabilizante em muro de arrimo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 173 – Aplicação de impermeabilizante em muro de arrimo



Foto 174 – Aplicação de impermeabilizante em muro de arrimo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 175 – Aplicação de impermeabilizante em muro de arrimo



Foto 176 – Aplicação de impermeabilizante em muro de arrimo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 177 – Aplicação de impermeabilizante em muro de arrimo



Foto 178 – Aplicação de impermeabilizante em muro de arrimo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 179 – Aplicação de impermeabilizante em muro de arrimo



Foto 180 – Execução de chapisco e reboco do muro de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 181 – Aplicação de impermeabilizante em muro de arrimo



Foto 182 – Aplicação de impermeabilizante em muro de arrimo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 183 – Execução de chapisco e reboco do muro de divisa



Foto 184 – Execução de aterro compactado da construção



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 185 – Execução de aterro compactado da construção



Foto 186 – Execução de aterro compactado da construção



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 187 – Concretagem de cintas



Foto 188 – Chapisco e reboco do muro de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 189 – Execução de aterro compactado da construção



Foto 190 – Execução de aterro compactado da construção



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 191 – Forma e concretagem de cintas



Foto 192 – Forma e concretagem de cintas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 193 – Forma e concretagem de cintas



Foto 194 – Forma e concretagem de cintas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 195 – Forma e concretagem de cintas



Foto 196 – Forma e concretagem de cintas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 197 – Acerto e nivelamento de aterro compactado da construção



Foto 198 – Acerto e nivelamento de aterro compactado da construção



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 199 – Forma e concretagem de cintas



Foto 200 – Acerto e nivelamento de aterro compactado da construção



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 201 – Acerto e nivelamento de aterro compactado da construção



Foto 202 – Acerto e nivelamento de aterro compactado da construção



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 203 – Forma e concretagem de cintas



Foto 204 – Forma e concretagem de cintas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 205 – Forma e concretagem de cintas



Foto 206 – Forma e concretagem de cintas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 207 – Execução de umedecimento de aterro para compactação



Foto 208 – Execução de umedecimento de aterro para compactação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 209 – Execução de umedecimento de aterro para compactação



Foto 210 – Execução de compactação mecanizada do aterro da obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 211 – Execução de compactação mecanizada do aterro da obra



Foto 212 – Execução de compactação mecanizada do aterro da obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 213 – Execução de compactação mecanizada do aterro da obra



Foto 214 – Execução de compactação mecanizada do aterro da obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 215 – Execução de compactação mecanizada do aterro da obra



Foto 216 – Execução de compactação mecanizada do aterro da obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 217 – Execução de compactação mecanizada do aterro da obra



Foto 218 – Execução de compactação mecanizada do aterro da obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 219 – Execução de fundação de muro de divisa



Foto 220 – Execução de fundação de muro de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 221 – Execução de fundação de muro de divisa



Foto 222 – Execução de fundação de muro de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 223 – Execução de fundação de muro de divisa



Foto 224 – Execução de compactação mecanizada do aterro da obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 225 – Execução de furos de sondagem



Foto 226 – Execução de compactação mecanizada do aterro da obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 227 – Execução de compactação mecanizada do aterro da obra



Foto 228 – Execução de compactação mecanizada do aterro da obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 229 – Execução de furos de sondagem



Foto 230 – Execução de muro de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 231 – Execução de muro de divisa



Foto 232 – Execução de muro de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 233 – Execução de muro de divisa



Foto 234 – Execução de muro de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 235 – Execução de muro de divisa



Foto 236 – Execução de muro de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 237 – Execução de furos de sondagem



Foto 238 – Execução de furos de sondagem



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 239 – Execução de furos de sondagem



Foto 240 – Execução de aterro compactado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 241 – Execução de aterro compactado



Foto 242 – Execução de aterro compactado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 243 – Execução de aterro compactado



Foto 244 – Execução de aterro compactado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 245 – Execução de aterro compactado



Foto 246 – Execução de aterro compactado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 247 – Execução de aterro compactado



Foto 248 – Execução de aterro compactado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 249 – Execução de aterro compactado



Foto 250 – Execução de aterro compactado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 251 – Execução de muro de divisa



Foto 252 – Execução de aterro compactado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 253 – Execução de aterro compactado



Foto 254 – Execução de aterro compactado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 255 – Execução de aterro compactado



Foto 256 – Execução de aterro compactado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 257 – Execução de aterro compactado



Foto 258 – Execução de aterro compactado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 259 – Execução de aterro compactado



Foto 260 – Execução de aterro compactado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 261 – Execução de aterro compactado



Foto 262 – Reboco dos muros de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 263 – Reboco dos muros de divisa



Foto 264 – Reboco dos muros de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 265 – Reboco dos muros de divisa



Foto 266 – Reboco dos muros de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 267 – Reboco dos muros de divisa



Foto 268 – Reboco dos muros de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 269 – Reboco dos muros de divisa



Foto 270 – Reboco dos muros de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 271 – Reboco dos muros de divisa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

Assinatura do Representante Legal da Empresa
Nome: ANDERSON CAPANEMA
Nº Cédula de Identidade: M.1.821.398-SSP